

مفرود الصندوق النحاسي، Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm، خمسة أوجه، والخلف مفتوح. صفيحة نحاس 0.2 mm.
قُصّ على الخطوط المتصلة. اطوِ على المتقطعة، وكل الطيّات 90 درجة بعيدًا عنك (الوجه المطبوع = الخارج).
اترك الشريط مسطّحًا. لا يُطوى إلى الأعلى عند خطه المتقطع إلا بعد وضع الصندوق في الحامل.
تبقى الأذنان مسطّحتين: فهما تنزلقان في مجاري الحامل.