

銅箱の展開図、Matsumoto S-71：25 x 25 x 30 mm、五面、背面は開放。銅板0.2 mm。
実線で切る。破線で折る。折り目はすべて自分から見て向こう側へ90°（印刷面が外側）。
ストラップは平らなままにする。破線で上へ折るのは、箱をキャリアに入れてからだけ。
耳は平らなまま：キャリアのレールに差し込む。