

تانبے کے ڈبے کا نقشہ، Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm، پانچ رخ، پیچھے کھلا۔ تانبے کی چادر 0.2 mm۔
ٹھوس لکیروں پر کاٹیں۔ ڈیش والی لکیروں پر موڑیں، تمام موڑ 90 deg اپنے سے دور (چھپی ہوئی طرف = باہر)۔
پٹی چپٹی رہنے دیں۔ ڈیش والی لکیر پر اسے اوپر صرف تب موڑا جاتا ہے جب ڈبہ کیریئر میں ہو۔
کان چپٹے رہتے ہیں: یہ کیریئر کی پٹڑیوں میں سرکتے ہیں۔